

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ  
ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ  
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  
МЕДИЦИНЫ  
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СОГЛАСОВАНО:  
протоколом профсоюзного  
комитета



от 25.01.21 № 1

УТВЕРЖДАЮ:  
директор, чл.-корр. РАН  
Д. В. Пышный

2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда  
при выполнении штукатурных работ

15245/ № 22 / 2021 г.

пересмотрены в соответствии с

Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утверждены приказом  
Минтруда от 11.12.2020 № 883н

(Срок действия Правил ограничен 31.12.2025)

г. Новосибирск  
2021 г.

## I. Общие требования охраны труда

1.1 К работе допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие:

- медицинский осмотр без противопоказаний по состоянию здоровья;
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам не менее чем по 20-ти часовой программе;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его содержания.

1.2 Работник должен проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте каждые три месяца;
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменение условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней;
- периодический медицинский осмотр 1 раз в 2 года.

1.3 Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в Институте;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать меры безопасности при эксплуатации механизированных (немеханизированных) средств, технических средств в соответствии с инструкциями по эксплуатации;
- производить подготовку рабочего места.

1.4 Работник относится к электротехнологическому персоналу с II группой по электробезопасности.

1.5 Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

1.6 За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, Работник несет ответственность согласно действующему законодательству.

1.7 В соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» при выполнении штукатурных работ полагаются СИЗ для маляра: см. Приложение 2 к приказу № 11 от 01 февраля 2021 г.

1.8 Всю спецодежду следует подвергать в установленном порядке сушке и сдавать в стирку.

1.9 Вредными производственными факторами могут быть: движущиеся машины и механизмы, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха, запыленность, работа на высоте, возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования normally находящихся без напряжения, острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря и инструмента, физические перегрузки.

## II. Требования охраны труда перед началом работы.

2.1 Застегнуть одетую спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды и надеть при необходимости другие средства индивидуальной защиты. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах острые и бьющиеся предметы.

2.2 Осмотреть рабочую зону (рабочее место) и убедиться в том, что подходы к нему соответствуют требованиям безопасности.

- 2.3 Подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.
- 2.4 Работник не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности: неисправности средств подмащивания, средств защиты работающих, инструмента или оборудования, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их эксплуатация, несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем; недостаточной освещенности рабочих мест, использовании в зоне работы светильников напряжением выше 50 В.
- 2.5 Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранины собственными силами, а при невозможности сделать это Работник обязан незамедлительно сообщить о них руководителю.

### III. Требования охраны труда во время работы.

- 3.1 Для прохода на рабочее место Работник должен использовать оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).
- 3.2 В качестве средств подмащивания необходимо применять, как правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями. Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.).
- 3.3 Перед началом работы на подмостях Работник обязан убедиться в отсутствии людей в опасной зоне под подмостями. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные рабочие места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от вышерасположенного рабочего места.
- 3.4 При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность Работник должен находиться сбоку от места набрызга раствора. Для защиты глаз следует пользоваться очками.
- 3.5 При работе с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные мази и др.), предусмотренные в технологической карте на проведение штукатурных работ.
- 3.6 Организовывать рабочее место таким образом, чтобы между ящиком с раствором и стеной оставался проход шириной не менее 0,6 м.
- 3.7 Запрещается применять для сушки помещений мангалы (жаровни), бочки и другие емкости, наполненные горячим углем.
- 3.8 При выполнении штукатурных работ с подвесных люлек или других средств подмащивания с перемещаемым рабочим местом Работник должен выполнять требования инструкции по работе на высоте.
- 3.9 Работник, работающий с ручными электрическими машинами, должен иметь I группу по электробезопасности и II группу при работе ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью.

### IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- 4.1 При выполнении штукатурных работ на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усиления ветра до скорости 15 м/с и более Работник обязан прекратить работы и перейти в безопасное место.
- 4.2 При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить руководителю.
- 4.3 При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо приостановить работы и принять меры к тушению очага возгорания подручными средствами. В случае

ИОТ № 22 при выполнении штукатурных работ  
невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать  
пожарных по телефону 101, 112.

V. Требования охраны труда по окончании работы.

- 5.1 Все механизмы, инструменты, стремянки и т.п. убрать в отведенные места.
- 5.2 Отключить от сети применяемый электроинструмент, инструмент очистить, промыть и убрать в отведенное для этого место, привести в порядок рабочее место.
- 5.3 Снять спецодежду и средства защиты, повесить их в шкаф. В случае загрязнения СИЗ следует промыть или почистить.
- 5.4 Вымыть теплой водой с мылом руки и лицо, прополоскать рот. Если есть возможность, принять душ.
- 5.5 Доложить руководителю работ о выполнении и всех недостатках, имевших место во время работы.

Разработал:  
инженер-строитель ОГИ



Сафонов Е.И.

Согласовано:  
зам. директора по общим вопросам  
Вед. инженер ООТ



Рогов И.А.



Свищёва Н.С.