

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ
ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СОГЛАСОВАНО:
протоколом профсоюзного
комитета
от 25.01.21 № 1



УТВЕРЖДАЮ:
директор чл. корр. РАН
Д. В. Пышный
2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
для слесаря по ремонту автомобиля

15245 / № 95 / 2021 г.

переработана в соответствии с
Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утверждены Приказом Минтруда
от 09.12.2020 № 871н
(Срок действия Правил ограничен 31.12.2025)

г. Новосибирск
2021 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по охране труда предназначена для слесаря по ремонту автомобилей, спецмеханизмов.

1.2. К обслуживанию и ремонту допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и первичный инструктаж, инструктаж на рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности.

1.3. До допуска к самостоятельной работе слесарь должен изучить:

1.3.1. Следующие инструкции по охране труда (далее – ИОТ):

- ИОТ при работе с химическими веществами ГЖ и ЛВЖ;
- инструкцию по пожарной безопасности;
- ИОТ при работе с эл. инструментом, ручными электрическими светильниками;
- ИОТ при работе на наждачно-заточных станках;
- ИОТ при работе на сверлильных станках;
- правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим от эл. тока и при других несчастных случаях.

1.3.2. Пройти проверку на знание требований правил, указанных в вышеперечисленных инструкциях комиссии ОТ.

1.3.3. Получить средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ):

- костюм вискозно-лавсановый;
- рукавицы комбинированные;
- куртку х/б утепл., брюки х/б утепл., перчатки резиновые и фартук прорезиненный с нагрудником.

В случае необходимости применения других СИЗ следует их получить как "дежурные".

1.4. Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей и спецмеханизмов обязан:

- проходить повторный инструктаж по ТБ с периодичностью 1 раз в 6 месяцев с записью в журнал;
- проходить периодический медицинский осмотр в зависимости от вредных факторов в соответствии с проведенной СОУТ.

1.5. При выполнении ремонтных работ слесарь по ремонту может быть подвергнут воздействию следующих опасных производственных факторов:

- повышенное значение напряжения в эл. цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности пола;
- химические вещества;
- загазованность воздуха рабочей зоны.

1.6. Для защиты от вредных производственных факторов необходимо применять СИЗ:

- защитную каску для предохранения ранения головы;
- защитную перевязь с системами спасения для обеспечения безопасности при работе на высоте;
- защитную перевязь с системами спасения для обеспечения безопасности при работе в колодцах, в закрытых емкостях;

- респираторы или противогазы марки "А" от органических соединений (бензина, керосина, спирта, сероуглерода и т.д.), марки "В" от кислых газов и паров (сернокислый газ, сероводород и т.д.), а также они применяются от пыли, дыма, тумана;
 - спецодежду, спецобувь от общих загрязнений;
 - защитные очки 02-76, ЗПЧ-72Т, ЗПТ-80 или маски для защиты органов зрения и лица от твердых частиц, пыли и разъедающих жидкостей;
 - электрозащитные средства для защиты от поражения электрическим током.
- 1.7. Слесарь обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Не появляться на работе в состоянии алкогольного опьянения, не допускать распития спиртных напитков на рабочем месте.
- 1.8. Выполнять только ту работу, на которую получено задание, и выполнять все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность ее выполнения.
- 1.9. Применять при работе средства индивидуальной защиты.
- 1.10. Немедленно сообщать руководителю обо всех обнаруженных нарушениях ОТ и замеченных неисправностях оборудования, приспособлений и т.д.
- 1.11. В тех случаях, когда неисправность представляет явную опасность для людей или оборудования, необходимо прекратить работу, а при возможности устранения сделать это немедленно при соблюдении мер безопасности.
- 1.12. Слесарь при несчастном случае на производстве, вызванным воздействием эл. тока, эл. дуги, а также при механических травмах, термических и химических ожогах и т.д. обязан принять следующие меры (при соблюдении правил техники безопасности):
- освободить пострадавшего от травмирующего фактора;
 - оказать первую медицинскую помощь, вызвать скорую помощь;
 - сообщить дирекции о несчастном случае;
 - сохранить обстановку на месте происшествия такой, какой она была в момент несчастного случая, если это не помешает оказанию помощи пострадавшему и не будет угрожать жизни окружающих и не вызовет аварии. Если до начала расследования объект, на котором произошла травма, остается под напряжением, то его следует оградить, вывесить знаки безопасности и выставить наблюдающих;
 - написать объяснительную.
- 1.13. Находясь на работе, необходимо соблюдать правила производственной и личной гигиены:
- раздеваться и одеваться следует только в раздевалке;
 - хранить личные вещи и СИЗ необходимо в металлическом 2-х секционном шкафу, установленном в раздевалке;
 - содержать СИЗ и шкафы в чистом исправном состоянии, не допускать их захламления;
 - мыть руки водой с мылом каждый раз перед приемом пищи, курением, а также после окончания работ. Не допускается для мытья рук применение бензина, керосина, ацетона и вытирание их обтирочным материалом, загрязненным песком, стружкой и т.д.;
 - курить только в специально отведенных местах;
 - после окончания работ необходимо принимать душ и переодеваться в личную одежду.
- 1.14. Находясь и передвигаясь по территории и в производственных зданиях, помещениях, а также на месте производства работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- не допускать захламленности рабочего места;
 - не стоять и не проходить под поднимаемым грузом, независимо от массы груза;
 - проходить необходимо по местам, определенным маршрутами движения;
 - не следует перешагивать через канавы, кюветы, траншеи, а проходить через мостики или обходить;
 - не следует останавливаться в узких проходах при пропуске транспорта или перемещении груза;
 - не следует наступать на лежащие предметы, эл. кабели, шланги, на лужи масла и воды и т.д.;
 - соблюдать осторожность и быть внимательным при спусках и подъемах по лестницам, площадкам. Особую осторожность необходимо соблюдать при спусках, подъемах по лестницам, площадкам и при движении по дорогам и переходам в зимнее время, так как они могут быть скользкими и обледенелыми. Все скользкие места должны быть посыпаны песком или очищены ото льда.
- 1.15. Нарушение правил безопасного ведения работ является нарушением производственной дисциплины и влечет за собой дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение.
- 1.16. Администрация может передавать материалы на нарушителя на рассмотрение товарищеского суда, на профсоюзные комитеты и т.д.
- 1.17. За нарушение правил ПТЭ и ПТБ с виновными проводится внеочередной инструктаж с последующей проверкой знаний, а также они лишаются премии.

II. Требования охраны труда перед началом работы.

- 2.1. Перед началом работы необходимо надеть спецодежду, застегнуть общлага рукавов, заправить ее так, чтобы исключить развивающие части во избежание попадания их в движущие части, обуть закрытую обувь на низком устойчивом каблуке.
- 2.2. Получить задание на выполнение работ. Осмотреть рабочее место, проверить проходы, исправность перекрытий, отсутствие открытых проемов, убрать все, что может мешать выполнению работ и находится в зоне движения.
- 2.3. Приготовить исправный инструмент, приспособления, оснастку, оборудование и средства индивидуальной защиты.
- 2.4. Необходимо проверить исправность грузозахватных приспособлений, убедиться в наличии на них бирок, регистрационного номера с указанием грузоподъемности и даты испытания.
- 2.5. Необходимо убедиться в исправности инструмента и оборудования, станков, в наличии ограждений, сигнализации, блокировочных устройств, в наличии заземления, вентиляции, местного освещения и т.д.
- 2.6. Опробовать и включить вентиляцию, если это необходимо по условиям выполнения работ.
- 2.7. Не допускается нахождение людей на подножках, крыльях или крыше машины.
- 2.8. Перед началом работ необходимо удалить с рабочего места посторонних лиц.

III. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте.

- 3.1.1. Посты технического обслуживания и ремонта должны располагаться так, чтобы расстояние между автомобилями, а также автомобилями и конструкциями зданий было не менее:
- расстояние между торцевыми сторонами автомобилей и стеной 1,2 м;
 - расстояние между продольными сторонами автомобилей и стеной 1,2 м;
 - расстояние между автомобилем и колонной 0,7 м.
- 3.1.2. Автомобиль, направленный на пост технического обслуживания или ремонта, необходимо вымыть, очистить от грязи и снега.
- 3.1.3. Транспортное средство устанавливать на смотровую яму необходимо так, чтобы не закрывать входную лестницу и запасной выход.
- 3.1.4. Смотровые ямы должны иметь направляющие предохранительные реборды для предотвращения падения автомобиля в канаву. Смотровые ямы, эстакады, канавы должны содержаться в чистоте, не загромождаться деталями. На полуканавы должны быть установлены прочные деревянные решетки. В местах прохода смотровые канавы должны иметь съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
- 3.1.5. При техническом обслуживании и ремонте на рулевое колесо необходимо вывесить знак безопасности "Двигатель не пускать - работают люди".
- 3.1.6. При обслуживании автомобиля на подъемнике на механизм или пульте управления подъемником должен быть выведен знак безопасности "Не трогать - под автомобилем работают люди".
- 3.1.7. В рабочем (поднятом) положении плунжер подъемника должен надежно фиксироваться упором (штангой), гарантирующим невозможность самопроизвольного опускания подъемника.
- 3.1.8. После установки автомобиля на пост технического обслуживания или ремонта автомобиль следует затормозить ручным тормозом, включить низшую передачу, выключить зажигание, а под колеса подложить не менее двух противооткатных упоров (башмаков).
- 3.1.9. При работе, связанной с прокручиванием коленчатого вала, приводов и карданных валов, необходимо дополнительно проверить выключение зажигания, подачу топлива, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, освободить рычаг ручного тормоза. После выполнения необходимых работ следует затянуть ручной тормоз и вновь включить низшую передачу.
- 3.1.10. Выполнение ремонтных работ и осмотров вне смотровой ямы, эстакады необходимо производить с применением лежаков. Работа без лежаков не допускается.
- 3.1.11. При выполнении работ, связанных со снятием колес, требуется поставить под выведенный автомобиль (прицеп) козелки, а под неснятые колеса - упоры (башмаки).
- 3.1.12. Не допускается выполнение каких-либо работ на автомобиле (прицепе), выведенном только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т.д.), а также не допускается подкладывание под выведенный автомобиль (прицеп) вместо козелков диски колес, кирпичи и пр. случайные предметы.
- 3.1.13. Не допускается снятие и установка рессоры на автомобилях (прицепах) без предварительной их разгрузки от массы кузова путем вывешивания кузова с установкой козелков под него или раму автомобиля.

3.1.14. Все работы по ремонту и техобслуживанию автомобилей следует производить при неработающем двигателе, за исключением проверки и регулировки самого двигателя.

3.1.15. Ремонт или замена подъемного кузова автомобиля самосвала должен производиться после установки под поднятый кузов специального дополнительного упора, исключающего возможность падения или самопроизвольного опускания кузова.

3.1.16. Не допускается работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала без упора и использовать случайные подставки и подкладки вместо дополнительного упора.

3.1.17. Не допускается работать с поврежденными или неправильно установленными упорами.

Нельзя ставить поднятый груженый кузов на упоры.

3.1.18. Ремонт и обслуживание автобусов и грузовых автомобилей с высокими кузовами необходимо производить с лестниц-стремянок со ступенями шириной не менее 15 см.

3.1.19. Перед ремонтом автомобиля-цистерны для перевозки ЛВЖ ее необходимо полностью очистить от остатков перевозимого груза и надежно заземлить.

3.1.20. При снятии агрегатов и деталей, связанных с большими физическими нагрузками или неудобством, в работе следует применять соответствующие приспособления (съемники), обеспечивающие безопасность при работе.

3.1.21. Снятие, транспортировку и установку двигателя, коробки передач, заднего моста, переднего моста, кузова, рамы и других агрегатов массой более 20 кг следует производить при помощи грузоподъемных механизмов и др. подъемно-транспортных средств, оборудованных захватами.

3.1.22. Тележки для транспортировки должны иметь стойки, упоры, предохраняющие агрегаты от падения и самопроизвольного перемещения по платформе.

3.1.23. Перед снятием двигателя, коробки передач, заднего моста, радиатора и др. агрегатов или деталей, связанных с системами охлаждения и смазками автомобиля, необходимо предварительно слить масло и охлаждающую жидкость в спец. тару, не допуская пролива жидкостей.

3.2. Меры безопасности при мойке агрегатов и деталей.

3.2.1. Мойку автомобилей следует производить на посту мойки.

3.2.2. При мойке автомобильных агрегатов и деталей следует соблюдать следующие условия:

- - детали двигателей, работающих на этилированном бензине, разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца в керосине и др. нейтрализующих растворах;
- - концентрация щелочных растворов должна быть 2-5%;
- - после мойки щелочным раствором обязательна промывка горячей водой.

3.2.3. Не допускается применение для мойки деталей бензина и др. ЛВЖ, а также применение открытого огня в зоне поста мойки.

3.3. Меры безопасности при шиномонтажных работах.

3.3.1. Монтаж и демонтаж шин должен осуществляться на специально оснащенном необходимым оборудованием и инструментом месте.

3.3.2. Перед монтажом шин (колес) воздух из камеры должен быть полностью выпущен.

- 3.3.3. Демонтаж шин, плотно прилегающих к ободу колеса, выполняется на специальном стенде или с помощью съемного устройства.
Не допускается выбивать диски кувалдой (молотком).
- 3.3.4. Перед монтажом шин необходимо проверять исправность обода, диска колеса и замочного кольца.
- 3.3.5. Накачивание шин, снятых с автомобиля, следует производить на специально отведенных участках, или в окно диска колес нужно вставить вилку соответствующей длины и прочности или положить колесо замочным кольцом вниз.
- 3.3.6. Не допускается монтировать покрышку на обод, покрытый ржавчиной или имеющий вмятины, трещины, заусенцы.

IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

- 4.1. При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из отравленной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподнять ноги, укрыть потеплее и давать нюхать нашатырный спирт.
У пострадавшего, находящегося в бессознательном состоянии, может быть рвота, поэтому надо повернуть его на живот, а голову - набок.
При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания.
Во всех случаях при отравлении ядовитыми газами следует дать пострадавшему выпить большое количество молока.
- 4.2. При отравлении окислами азота, тормозной жидкостью и антифризом необходимо давать пострадавшему горячее молоко с питьевой содой.
При любых отравлениях необходимо показать пострадавшего врачу, проверить здоровье. Только врач осуществляет допуск к дальнейшей работе.
- 4.3. При попадании бензина или смазочных масел на открытые участки кожи их необходимо удалить ватным тампоном, а затем тщательно промыть загрязненные участки кожи теплой водой с мылом.

V. Требования охраны труда по окончании работы.

- 5.1. Убрать рабочее место. Ветошь после протирки убрать в тару, в специально отведенное место.
- 5.2. Остатки антифриза и тормозной жидкости убрать в специально отведенное для этого место.
- 5.3. Доложить о выполнении задания.
- 5.4. Принять душ и переодеться в личную одежду.
- 5.5. Сообщить руководителю работ о неполадках, имевших место во время работы.

Разработчик
Нач. гаража



Вяткин А.Н.

СОГЛАСОВАНО:
Вед. инженер по охране труда



Свищёва Н.С.

Зам. директора по общим вопросам



Рогов И.А.