

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ
ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СОГЛАСОВАНО:
протоколом профсоюзного
комитета
от 25.01.21 № 1



ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности для склада химреактивов

15245 / № 87 / 2021 г.

(пересмотрена в соответствии с введением новых Правила противопожарного режима в РФ,
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)

г. Новосибирск
2021 г.

I. Общие требования пожарной безопасности для складов.

1.1 Помещение и территория складов должны содержаться в чистоте. Проходы и выход из складского помещения:

1.1.1 должны быть свободны и ничем не загромождены;

1.1.2 должны обеспечивать доступ к средствам пожаротушения, которые должны находиться на видном легкодоступном месте.

1.2. Противопожарные разрывы между складами, а также территорио складов запрещается использовать для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта.

1.3. В помещениях складов ремонт электрооборудования, электросетей, смену электроламп необходимо производить только при отключенном электрооборудовании.

1.4. Хранить на складе материалы и изделия необходимо с учетом одинаковых условий возгораемости и однородности гасящих средств (газ, пена, вода). Не допускается совместное хранение в одном складском помещении химических реагентов, которые могут вступить во взаимодействие друг с другом. Химикаты следует хранить по принципу однородности в соответствии с их физико-химическими и пожарными свойствами.

1.5. Для хранения химических реагентов в мелкой таре помещение склада должно быть оборудовано удобными и легкодоступными пристенными полками со встроенными в них гнездами из несгораемого материала.

1.6. На складе химических реагентов запрещается производить работы, не связанные с хранением химических веществ.

1.7. Химические реагенты, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или способные образовывать взрывчатые смеси, должны храниться в особых условиях, полностью исключающих возможность такого контакта, а также влияния чрезмерно высоких температур и механических воздействий.

1.8. Сильно действующие окислители (хлорат магния, перекись водорода и др.) должны храниться в полной изоляции от других химических веществ.

1.9. Запрещается совместное хранение порожней тары с заполненной.

1.10. Вещества, которые могут вызвать воспламенение (бром, азотная кислота, серная кислота, марганцевокислый калий) должны храниться отдельно от других веществ.

1.11. Легкогорючие вещества (вата, сера, сажа и др.) должны храниться отдельно.

1.12. Расфасовка химикатов должна производиться в специальном помещении. Пролитые и рассыпанные вещества необходимо удалять и обезвреживать. Упаковочные материалы (бумага, стружка, вата, пакля и т.п.) хранятся в отдельном помещении.

1.13. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) допускается хранить только в строгом соответствии с существующими для них специальными правилами.

1.14. Работники складов и кладовых, выполняющие приемку и отпуск, разгрузку и погрузку химреактивов, должны быть снабжены для работы халатами, прорезиненными фартуками, резиновыми перчатками, предохранительными очками, противогазами. Запрещается работать без спецодежды. Обязательно наличие заполненной аптечки производственной в соответствии с Приказом №1331н Минздрава России от 15.12.2020 г.

1.15. Хранение каких-либо горючих материалов на складе кислот не допускается.

1.16. В кладовой кислот должны быть растворы извести или соды для нейтрализации пролитых кислот. Для индивидуальной первой помощи - защитные очки, резиновые сапоги, резиновый фартук, перчатки, аптечка.

1.17. На складе химических веществ запрещается:

- - входить в помещение посторонним лицам;
- - курить и применять открытый огонь;

- - работать без соответствующей обуви, спецодежды и защитных средств;
- - принимать пищу, хранить вещи и продукты.

1.18. В нерабочее время склад химических реагентов должен быть закрыт и опечатан.

1.19. Ответственность за хранение и выдачу химреактивов, а также за соблюдение правил ТБ и пожарной безопасности несёт заведующий складом.

1.20. Лица, нарушившие данную инструкцию, привлекаются к ответственности согласно действующего законодательства.

II. Средства пожаротушения, применяющиеся на складе химреактивов.

2.1. Каждое помещение склада на случай пожара должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения из расчета на каждый 200 м² пола помещения по 1 химическому огнетушителю, но не менее 2-х огнетушителей на помещение.

2.2. Кроме огнетушителей в помещении склада должны находиться в достаточном количестве просеянный песок, кошма.

2.3. Работники складов должны знать места нахождения огнетушителей и уметь пользоваться ими, знать места расположения ближайшего пожарного крана.

При пожаре надо взять огнетушитель левой рукой за ручку, поднести его как можно ближе к огню, направить раструб в очаг пожара и правой рукой открыть вентиль, поворачивая его против часовой стрелки, либо нажать на рычаг. С помощью раструба струю выходящего газа последовательно переводить с одного горящего места на другое. При этом надо помнить о том, что раструб нельзя держать голыми руками, так как можно получить ожоги кожи.

III. Общие сведения о способах пожаротушения.

3.1. Пожары во многом отличаются один от другого, поэтому и способы тушения их зависят от особенности пожаров. Выбор средств и способа тушения зависит от характера пожара, его размера, скорости распространения огня и наличия средств тушения.

3.2. Наиболее распространенным, дешевым и легкодоступным средством тушения является вода. Все объекты Института для производственных, хозяйственных и противопожарных целей имеют водопроводы с гидрантами. В помещении склада на внутреннем водопроводе установлены пожарные краны, которые при необходимости соединяются между собой с помощью быстро смыкающихся соединительных головок.

3.3. Тушение пожаров в помещении, где имеются электрические приборы, находящиеся под напряжением, требует особой осторожности. Для предупреждения несчастных случаев необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя тушить водой или пеной электропровода и электрооборудование, находящиеся под напряжением. Перед тем как приступить к тушению проводов водой, их надо обесточить путем выключения рубильников или удалением предохранителей. Необеспеченные электроустановки тушат углекислотными огнетушителями и сухим песком.

3.4. Выбор способа пожаротушения имеет большое значение и определяется в первую очередь характером и условиями протекания процесса горения. Необходимо оценить масштаб горения, определить место расположения, подступы к очагу горения и т.д.

3.5. Особое место среди огнегасительных составов занимает двуокись углерода, которая широко применяется для тушения пожаров складов ЛВЖ и ГЖ. Однако следует помнить, что двуокись углерода нельзя применять для тушения веществ, в состав молекул которых входит кислород, щелочные и щелочноземельные металлы, а также тлеющие материалы. Как огнегасительный состав двуокись углерода применяется в ручных огнетушителях (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8).

3.6. Для тушения металлов, которые горят в атмосфере (натрий, калий, бериллий и др.), применяют азот или аргон. Причем последний применяют в тех случаях, когда имеется опасность взрыва. Выбор средств тушения зависит от агрегатного состояния горючего вещества, степени его измельчения и т.д.

3.7. Для тушения ЛВЖ и ГЖ целесообразно применять пенные и углекислотные огнетушители. При тушении пенными огнетушителями горючих жидкостей в небольших открытых емкостях с низкими бортами струю пены нужно направить так, чтобы она только скользила по поверхности жидкости или направлялась под острым углом на борт емкости. Скользя по борту пена будет плавно стекать и покрывать горящую поверхность. Тушить разлитую на полу или на земле горючую жидкость надо начинать с краев, постепенно покрывая пеной всю горящую поверхность. При тушении жидких горючих веществ (бензин, керосин, нефть, масло и т.д.) следует стремиться перекрыть струей углекислоты всю поверхность горящей жидкости. Следует помнить, что все огнетушители работают кратковременно. Поэтому ими необходимо действовать быстро и умело; даже небольшие ошибки, допущенные при использовании огнетушителей, могут привести к тому, что его заряд будет израсходован, не достигнув эффекта в тушении огня.

3.8. Для тушения незначительных возгораний ЛВЖ и твердых предметов можно применять различные тяжелые покрывала (из шерсти, кошмы и т.д.), песок или мелкую сухую землю. Покрывало надо держать развернутым перед собой, подойти как можно ближе к огню и накрыть горящее место. При тушении песком надо рассыпать его тонким слоем по всей горящей поверхности, стараясь создать сплошной покров.

IV. Правила ликвидации очагов возгорания.

4.1. Небольшие возгорания, которые можно быстро потушить, не вызывая дальнейших последствий, должны тушиться непосредственно работниками склада, не прибегая к вызову пожарной команды. Для тушения таких незначительных возгораний должны быть использованы средства пожаротушения, находящиеся в данном помещении склада (песок, кошма, огнетушитель и т.д.).

4.2. Если произошло более значительное возгорание в одной из комнат склада, где хранятся химреактивы, в этом случае тушить пожар в одиночку **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

В случае возгорания необходимо:

- - срочно выключить вентиляцию и обесточить помещение;
- - немедленно вызвать пожарную команду, сообщить о случившемся руководителю, который обязан оценить ситуацию, поставить в известность дирекцию института.
- - если требует сложившаяся ситуация, организовать эвакуацию находящихся на складе людей и материальных ценностей.

4.3. Для быстрой и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара предусмотрены запасные выходы. В помещении склада должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов. Все двери должны открываться в сторону выхода из здания.

4.4. В случае пожара ответственный за пожарную безопасность должен вызывать пожарную команду, оставаясь сам на месте за старшего и принимая срочные меры к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами тушения до прибытия пожарной помощи. При тушении огня один должен тушить пожар, другие страховывать его, чтобы огонь не перебросился в коридор и в соседние комнаты. Тушению пожара на складе химреактивов должно бытьделено особое внимание. Надо действовать смело, быстро и осторожно, помня о том, что при горении химикатов могут образовываться вредные пары и газы. Тушить пожар надо обязательно в противогазе. Для этой цели широко применяются кислородные и шланговые противогазы, которые должны находиться на складе.

4.5. Всякий пожар легче ликвидировать в его начальной стадии, приняв меры к ликвидации очага с тем, чтобы не допустить увеличения площади горения. Успех ликвидации и локализации пожара в его начальной стадии зависит от наличия соответствующих огнегасительных средств, умения пользоваться ими всеми работающими, а также от наличия соответствующих средств пожарной связи и сигнализации для вызова пожарной помощи и приведения в действие автоматических и ручных огнегасительных установок.

4.6. Если произошло возгорание в комнате хранения ЛВЖ, то для ликвидации очага пожара в момент его возникновения должны применяться первичные средства пожаротушения. Для тушения небольших очагов пожара ЛВЖ и ГЖ применяются ручные пенные и углекислотные огнетушители марок ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

О случившемся возгорании немедленно поставить в известность своего руководителя и сообщить в пожарную охрану.

4.7. Если пожар возник в коридоре, то необходимо немедленно организовать эвакуацию людей, находящихся в момент возгорания в комнатах склада. Первый человек, заметивший пожар, должен немедленно сообщить дирекции, в пожарную охрану. Ответственный за пожарную безопасность должен срочно проверить отключение электроэнергии и вентиляции, закрыть двери комнат, организовать вынос ЛВЖ, ГЖ и взрывоопасных веществ из зоны возгорания, а также принимать участие в тушении пожара средствами пожаротушения, находящимися на складе, до прибытия пожарной охраны.

4.8. При тушении пожара в первую очередь надо сбить огонь в проходах, чтобы не дать ему распространиться в отдельные комнаты для хранения сухих веществ и жидкостей. При тушении пожара надо соблюдать необходимые правила безопасности.

4.9. Двери, ведущие в горящее помещение, необходимо открывать осторожно, используя дверные плоскости для защиты от огня при возможном выбросе пламени или нагретых газов. Входя в сильно задымленное помещение, необходимо придерживаться стены и запоминать предметы на пути движения.

4.10. После ликвидации пожара ответственный за помещение обязан лично осмотреть место пожара, убедиться в полном прекращении горения.

Разработал:
Начальник КС

Выгулярная Е.В.

СОГЛАСОВАНО:
Вед. инженер по охране труда

Свищёва Н.С.

Заместитель директора по общим вопросам

Рогов И.А.